



2014年12月12日

株式会社大分サンソセンターでの事故について

大陽日酸株式会社の関連会社である株式会社大分サンソセンターで本日事故が発生しております。近隣の住民の皆さまをはじめとする関係者の皆さまに多大なご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

12月12日(金)午後1時現在で判明しております内容は、以下の通りです。今後、事故内容の詳細が判明次第、お知らせいたします。

記

1. 事故発生場所

大分市大字西ノ洲1番地 株式会社大分サンソセンター
(新日鐵住金株式会社 大分製鐵所 構内)

2. 発生日時

2014年12月12日(金) 午前9時6分

3. 発生状況

「放液溜め」という液体ガスを放出させるための設備が破裂した模様。詳細は現在調査中。

4. 被害状況

人的被害はありません。

空気分離装置は稼働中。液化プラントのみ調査のため停止中。

5. 近隣住民の皆さまへ

破裂した放液溜めは、空気中から分離した酸素、窒素、アルゴンの液体を放出するための設備で、これらのガスは毒性など健康に害のあるものではありません。

なお、破損した設備の破片が近隣の地域に飛散しております。引き続き被害状況の全容把握に努めてまいります。

6. 大分サンソセンターの概要

新日鐵住金と折半出資で、空気分離装置により生産した酸素、窒素、アルゴンを新日鐵住金大分製鐵所に供給するとともに、液化ガスも生産し大分製鐵所外に販売しています。

以上